

גוף תאורה אינטגרלי שקוע מותאם לאריחי תקרה מתכתיים הנתלים בשיטת HOOK ON - רשתות בחירורים שונים ואריחי חירור גרפי. עומד בכל התקנים הנדרשים.
אורך הגוף: מיוצר ע"פ דרישה, ומותאם לאורכי האריחי השונים. הגוף מותקן בין האריחים במפלס התקרה.
רוחב הגוף 40 מ"מ, ואורכו מגיע עד 2400 מ"מ.
ניתן לקבל חישוב תאורה מלא בהינתן פרטי/מידות החלל בו יותקן גוף התאורה.

צריכת חשמל: 10W - 30W למ"א

לומן: 3000

גוון אור: 3000K, 4000K

חומר: אלומיניום + סוכך פלסטי

גוון גוף: לבן

אטימות: IP 20

תעודת בדיקה מספר 7052313453

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : יהודה יצוא ויבוא בע"מ ח.פ. : 510584808
 מענו : ת.ד. 1902 חולון 58118
 תאריך ההזמנה : 2020/02/02

תאור המוצר

מנורה - לגומחה
 הדגם הנבדק : 65301129 מנורת גומחה לד 20W 1.2M
 יצרן : LUMUNER LED LIGHTING
 ארץ יצור : טורקיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/02/03 **הנוטל: המזמין** מספר בקשה: 4209048
 כמות במדגם : 1
 מספר שטר מטען : 491427
 נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2020/01/22
 מספר חשבון ספק: 11 מיום: 2020/01/08 שם ספק ASPEN
 שם ארץ יבוא : טורקיה

בדיקת הוכחת יכולת לבדיקה מספר 7052310491

התאמה לסעיפים: 2.2-דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות), 2.5-סימון (פרק 3), 2.8-אמצעי הארקה (פרק 7), 2.10-תיול חיצוני ופנימי (פרק 5), 2.14-התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו. פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות: (מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2020/02/06

תאריך הפקת תעודה

גבריאל פריאב תפקיד בודק בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052313453

" - 1953

12

5

2

: המוצר הנבדק הינו גומחה.

יצרן: LUMUNER LED LIGHTING

דגם: LED19-568-65301129 (אורך 120 מ"מ).

ארץ ייצור: טורקיה.

הספק: 20W.

נבדק לפי תקן: 62778 במת"י, תעודה מספר: 9972369217.

Risk Group 1 - unlimited.

הוצגו אישורים מהיבואן להתאמת הדרייבר לתקני EMC ממעבדת DEKRA.

פרוט הליקויים שתוקנו:

1. נוספו סימונים כנדרש.
2. הוסר בדיל בקצוות מוליכים.
3. קופסת חיבורים הכוללת דרייבר הוחלפה בדרייבר תקני מסוג II.
4. נוסף התקן תפיסה בכניסה למנורה.
5. הוצגו אישורי EMC עבור הדרייבר.

תעודת בדיקה מספר 7052313453

1953 - "

12

5

3





תעודת בדיקה מספר 7052313453

1953 - "

12

5

4



ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 7052313453

1953 - "

12

5

5

מסקנה	ליקויים	תאור סעיף	מספר סעיף
מתאים		דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מגורות)	2.2
מתאים		סימון (פרק 3)	2.5
לא ישים		אמצעי הארקה (פרק 7)	2.8
מתאים		תיול חיצוני ופנימי (פרק 5)	2.10
מתאים		התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10)	2.14