

תעודת בדיקה מס' 7213200852
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : יהודה יצוא ויבוא בע"מ
מענו : פרופסור שור 59 חולון 0058811
תאריך ההזמנה : 12/01/2022

תאור המוצר

דוגמת לוח דמוי לבד בגוון לבן המכונה ע"י המזמין : לוח דמוי לבד בצבע GP-24 לבן ממשפחת SATURATED POLYESTER SHEETS תוצרת GREENISH, סין.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 11/01/2022
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין
מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

בדיקת דליקות עם מקור אש קטן לפי תקן הבין-לאומי ISO 11925-2:2002
"Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test".

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
---	---

סיכום

1. המוצר הנ"ל איזוטרופי לכיוונים וסימטרי לצדדים.
2. זמן חשיפה לאש 30 שניות.
3. חשיפה לאש משטח הפיטה וגם מקצה הפיטה.
(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : גנאדי ברלין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 25/01/2022

תעודת בדיקה מס' 7213200852

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

5.1 תיאור הדוגמה

- דוגמת לוח דמוי לבד בגוון לבן המכונה ע"י המזמין: לוח דמוי לבד בצבע GP-24 לבן ממשפחת SATURATED POLYESTER SHEETS תוצרת GREENISH, סין.
לפי הצהרת היצרן ממשפחת SATURATED POLYESTER SHEETS מכילה את פיגמנטים האורגניים והצבע GP-24 לבן מכיל את כמות הפיגמנטים האורגניים הגבוהה ביותר בין כל הצבעים של אותה משפחה.

5.2 מידות הדוגמה

- מידות הדוגמה: כ- 25 X 9 ס"מ; עובי ממוצע: כ- 9 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 1364 גר"מ"ר.
- מסה ליחידת נפח: כ- 193 ק"ג/מ"ק.

6 איקלום

- פיסות הדוגמה אוקלמו בטמפרטורה (23±2) מעלות צלזיוס ולחות יחסית (50±5) אחוז לפי תקן אירופי EN 13238 במשך 167 שעות עד המשקל הקבוע.

7 תהליך הבדיקה

- תאריך הבדיקה 24/01/2022 מ- 13:15 עד 14:04.
- תנאי המעבדה: 20 מעלות צלזיוס ו- 55% לחות יחסית.
- זמן חשיפה לאש 30 שניות.
- מהירות יניקה עם מבער דלוק 0.70 מטר לשנייה.

8 ממצאי הבדיקה

תוצאות הבדיקה משטח הדוגמה

פיסה מס'	האם הפיסה נדלקה?	האם הלהבה עברה את הקו הייחוס העליון?	האם הדוגמה התפרקה?	האם הנייר סינן נדלק?
1	כן	לא	לא	לא
2	כן	לא	לא	לא
3	כן	לא	לא	לא
4	כן	לא	לא	לא
5	כן	לא	לא	לא
6	כן	לא	לא	לא

תוצאות הבדיקה מקצה הדוגמה

פיסה מס'	האם הפיסה נדלקה?	האם הלהבה עברה את הקו הייחוס העליון?	האם הדוגמה התפרקה?	האם הנייר סינן נדלק?
1	כן	לא	לא	לא
2	כן	לא	לא	לא
3	כן	לא	לא	לא
4	כן	לא	לא	לא
5	כן	לא	לא	לא
6	כן	לא	לא	לא

אי ודאות

לא ישום מכוון שלא היו מדידות.

תל אביב/ 25/01/2022

סוף תעודת הבדיקה